

Bremszylinder für BT 1958-72 und ServiCar 1951-73 Hinterräder

4036-M1	BT 1958-62, Wagner,	OEM 41740-58
4036-M2	BT 1963-72, Wagner,	OEM 41740-63
4036-M3	ServiCar 1951-73, Accel,	OEM 83460-51

Überhol-Kits

4036-M7	BT 1958-62, Wagner,	OEM 41748-58
4036-M8	BT 1963-72, Wagner,	OEM 41748-63
4036M9	Servi Car 1951-73,	OEM 83462-51

Anschlüsse für Brems-leitungen an 1958-72 Trommelbremsen hinten

4036-M15	BT 1958-62, OEM 41745-58
4036-M16	BT 1963-72, OEM 41750-63
4036-M20	Dichtring für Anschluß, BT 1958-72, OEM 41744-58

Remote Hauptbremszylinder

MM4366A ersetzt OEM 42446-87B

Tel. 02384-9200-76 | Fax 02384-9200-69
www.mm-cycle.com | info@mm-cycle.com

mm-cycle GOOD SERVICE SINCE 1996
Copyright Milwaukee-Motorcycles e.K.© 1996-2015

Twietenweg 6 59514 Welver Deutschland