



Benzinhahn 1940-65

Diese, durch den Benzintank geführten Benzinhähne gab es original an Modellen von 1940-65.

Komplette Kits

MM0017 1940-49, alle Modelle,

MM0018 ab 1950,

Ersatzteile

- 3633-40 Einstellwelle,
- 3634-40 Dichtung, oben
- 3635-40 Haltescheibe, Feder
- 4764-26 Feder
- 3636-40 Schraubkappe
- 3637-40N Drehknopf, Zink,
- 3637-40C Drehknopf, Chrom,
- 3637-M1 Drehknopf, DE LUXE, Chrom,
- 020 Schraube, Drehknopf,
- 3638-40 Dichtringe-Set (2),
- 3639-40 Ventil, 1940-49,
- 3639-50 Ventil, ab 1950,
- 3640-40 Distanzstück, Ventil,



De Luxe Drehknopf 1940-65

Originales Zubehör ab 1949 - zur einfacheren Bedienung des Benzinhahns an Flathead, Knucklehead und Panhead Modellen von 1940-65.

Lieferung erfolgt verchromt. Ersetzt OEM 91690-49.

3637-M1 günstige Ausführung

3637-M2 hochwertige USA-Ausführung



Schraubventil Benzinhahn 1940-65

Schließventil des Benzinhahns an Flathead, Knucklehead und Panhead Modellen von 1940-65. Servi Cars verwendeten dieses Ventil nur bis 1958.

3639-40 für Modelle 1940-49, OEM 62075-40

3639-40N für Modelle 1940-49, OEM 62075-40, NOS

3639-50 für Modelle 1950-65, OEM 62075-50